

# LA MARCATURA CE

La marcatura CE è forse il contrassegno più conosciuto dai consumatori. Questa marcatura stabilisce la conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti da direttive comunitarie di settore. L'apposizione del marchio è descritta per legge al fine di poter commercializzare il prodotto. La presenza del marchio CE garantisce ai consumatori che il prodotto ha le necessarie caratteristiche di sicurezza d'uso e che sia stato verificato.

Ad esempio il produttore di giocattoli, di occhiali, di materiali per le costruzioni, apparecchi a pressione e a gas, etc..è tenuto a predisporre una dichiarazione CE di conformità nella quale sono indicate le norme tecniche applicate ed esplicitamente ricavate dalle direttive e leggi specifiche. Il produttore è tenuto inoltre a custodire un fascicolo tecnico contenente le caratteristiche e le prove effettuate attestanti la sicurezza del prodotto.

In relazione alle indicazioni obbligatorie previste da talune direttive, i produttori sono tenuti a rivolgersi per le prove di Laboratorio ad Organismi terzi che abbiano ottenuto lo specifico riconoscimento ad operare dall'Autorità competente dello Stato di appartenenza. Quando invece non è previsto questo obbligo, il produttore ha la facoltà di autocertificare il proprio prodotto, eseguendo in proprio le prove di sicurezza.

È proprio a seguito di queste prove di Laboratorio che sulle confezioni e/o nei marchi impressi sul singolo prodotto possiamo trovare accanto alla marcatura CE anche quella del Laboratorio di prova.

## DIRETTIVA CEE 89/686

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE".

I diversi elementi della marcatura CE devono avere la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore ai 5 mm.

